

# RESPIRADOR NORTH MEDIO ROSTRO 5500



**NORTH**

## COMO PONERSE EL RESPIRADOR

Si usted está usando gafas o casco de seguridad, quítese estos artículos antes de ponerse el respirador. Póngase el equipo de seguridad nuevamente luego de ponerse el respirador.



- Ajuste las correas de cabeza del respirador y los sujetadores a su posición completa hacia afuera



- Sosteniendo el respirador con una mano, ponga su barbilla dentro de la copa de barbilla y el topóe del respirador sobre su nariz.



- Con su otra mano, coloque las correas plásticas de forma que estén centradas sobre su cabeza. Elimine cualquier juego de las correas superiores jalando las dos lengüetas de extremos hacia atrás y hacia sus oídos.

**NO LAS APRIETE EN ESTE MOMENTO.**



- Apriete las correas elásticas inferiores detrás de su cuello y por debajo del cabello. Elimine cualquier juego de las correas superiores tirando las dos lengüetas de extremos en la parte de atrás y hacia el frente.

**NO LAS APRIETE EN ESTE MOMENTO.**



- Apriete las correas de cabeza superiores en incrementos pequeños e iguales para asegurar que la mitad superior del respirador esté apretada uniformemente y que esté centrada sobre su cara.



- Apriete las correas de cabeza inferiores tirando uniformemente las lengüetas de extremo en la parte trasera del respirador hasta que el respirador completo esté ajustado, cómodo y centrado sobre su cara.



- Suavemente, tire el respirador alejándolo de su cara y manipúlelo para asegurar que está centrado, cómodo y ajustado. Los bucles plásticos en las correas superiores se deslizan hacia atrás para mantener firme cualquier material de las correas que esté suelto.



• 04-02-153

La serie 5500 es la serie más cómodo y duradero de medias máscaras disponibles en el mercado. Esta serie es de un material muy suave, hipoalergénico, silicona.

## CARACTERÍSTICAS TECNICAS

- Paquetes convenientes que incluyen una media máscara 5500, cartuchos y/o filtros para mayor comodidad.
- Cartuchos y filtros reemplazables para poder reutilizar la máscara.
- Fácil y rápida de desarmar y limpiar. La 5500 es elastomérica con mezcla de silicona.
- Poco espacio de "aire muerto". Se respira menos aliento exhalado.
- Comodidad superior sin sacrificar ajuste.
- Ideal como respirador económico para subcontratistas, visitas o usuarios ocasionales. Diseño cómodo y eficiente, a bajo costo. La silicona se ajusta a las características faciales del usuario para ofrecer un mejor sellado en la piel.
- Diseño de perfil bajo que da a los usuarios un amplio campo de visión.
- La serie 5500 se puede utilizar como un respirador purificador de aire (con todos los cartuchos y filtros de Corea del Norte), como Desarrollado respirador-purificador de aire (con el conjunto CA102 PAPR) y como un Air-Line respirador (con el tubo de respiración CF2007).
- Talla S - M - L.

## NORMAS

**NIOSH**

Producto	Descripción	Cantidad de Paquetes	Cantidad de Cajas	Dimensiones de Cajas	Peso de Cajas
7700	Respirador Silicona Negro Tallas (S - M - L)	1	12	37 X 20 X 54.5 cm. 14.5" X 8" X 21.5"	3.7 Kg. 8.2 lb.
5500	Respirador Gris TPR Tallas (S - M - L)	1	12	32 X 32.5 X 40.5 cm. 12.5" X 13" X 16"	3 kg. 6.5 lb.